

## ① 舗装の耐久性の向上

### ● 舗装修繕の実施状況

奈良土木事務所管内：枚方大和郡山線（奈良市富雄北一丁目 富雄駅北側）

令和7年7月  
完了！



## ① 舗装の耐久性の向上

### ● 舗装修繕の実施状況


奈良土木事務所管内：枚方大和郡山線（奈良市富雄北一丁目 富雄駅北側）

令和7年7月  
完了！

### リフレッシュプロジェクト実施前



### リフレッシュプロジェクト実施後



## ① 舗装の耐久性の向上

### ● 舗装修繕の実施状況


奈良土木事務所管内：枚方大和郡山線（奈良市富雄北一丁目 富雄駅北側）

令和7年7月  
完了！

### リフレッシュプロジェクト実施前



### リフレッシュプロジェクト実施後



## ① 舗装の耐久性の向上

### ● 舗装修繕の実施状況

奈良土木事務所管内：枚方大和郡山線（奈良市富雄北一丁目 富雄駅北側）

令和7年7月  
完了！

### リフレッシュプロジェクト実施前




工事名	主要地方道枚方大和郡山線 舗装修繕工事（臨時車道舗装延伸工事等）
工種	着工前
測点	No.93

着工前



### リフレッシュプロジェクト実施後



工事名	主要地方道枚方大和郡山線 舗装修繕工事（臨時車道舗装延伸工事等）
工種	完成
測点	No.93

完成

## ① 舗装の耐久性の向上

### ● 舗装修繕の実施状況

奈良土木事務所管内：枚方大和郡山線（奈良市富雄北一丁目 富雄駅北側）

令和7年7月  
完了！

### リフレッシュプロジェクト実施前



### リフレッシュプロジェクト実施後



## ① 舗装の耐久性の向上

### ● 舗装修繕の実施状況

奈良土木事務所管内：枚方大和郡山線（奈良市富雄北一丁目 富雄駅北側）

令和7年7月  
完了！

### リフレッシュプロジェクト実施前



### リフレッシュプロジェクト実施後



## ① 舗装の耐久性の向上

### ● 舗装修繕の実施状況

奈良土木事務所管内：枚方大和郡山線（奈良市富雄北一丁目 富雄駅北側）

令和7年7月  
完了！

### リフレッシュプロジェクト実施前



### リフレッシュプロジェクト実施後



## ① 舗装の耐久性の向上

### ● 舗装修繕の実施状況

奈良土木事務所管内：枚方大和郡山線（奈良市富雄北一丁目 富雄駅北側）

令和7年7月  
完了！

### リフレッシュプロジェクト実施前



### リフレッシュプロジェクト実施後



## ① 舗装の耐久性の向上

### ● 舗装修繕の実施状況

奈良土木事務所管内：枚方大和郡山線（奈良市富雄北一丁目 富雄駅北側）

令和7年7月  
完了！

### リフレッシュプロジェクト実施前



### リフレッシュプロジェクト実施後

