

【令和8年6月25～26日 梅雨前線などの影響による大雨被害速報】

令和8年6月26日14:00時点

※添付資料: 位置図、写真等

【河川】

No	水系	河川名	場所	土木事務所	報告日付	被災状況等	人的被害	対応状況
1	大和川水系	竜田川	平群町椿井	郡山	R8.6.26	左岸ブロック積護岸崩壊	なし	パトロール実施及び強化
2	大和川水系	秋篠川	奈良市西ノ京町	奈良	R8.6.26	右岸ブロック積護岸崩壊	なし	立ち入り防止簡易柵の設置済み
3	大和川水系	竜田川	生駒市中菜畑	郡山	R8.6.26	床上浸水7棟	なし	—

【公園】

No	公園名	場所	土木事務所	報告日付	被災状況等	人的被害	対応状況
1	竜田公園	斑鳩町稲葉車瀬	中和公園	R8.6.26	立入り防止柵倒壊	なし	エリアへの立ち入り禁止措置済

【砂防】

※現時点で被害報告なし

No	路線名	場所	土木事務所	報告日付	被災状況等	人的被害	対応状況

【道路】

No	路線名	場所	土木事務所	報告日付	被災状況等	人的被害	対応状況
1	木津横田線	奈良市奈良阪町	奈良	R8.6.26	路肩崩壊	なし	6/26 18:00 路肩応急工事完了見込
2	国道169号	奈良市登大路町(登大路地下道)	奈良	R8.6.26	6/26AM6:30 冠水	なし	6/26 15:00 排水・清掃完了見込み 対応完了済み
3	奈良大和郡山線	奈良市北永井町(JR桜井線アンダー)	奈良	R8.6.26	6/26AM7:40 冠水	なし	6/26 9:40 自然流下により排水完了 対応完了済み
4	香芝太子線	香芝市穴虫	高田	R8.6.26	6/26AM10:30 冠水	なし	6/26 13:30 片側交互通行に切替 6/26 15:00現在 排水作業中 6/26 17:00開放見込 対応完了済み
5	国道425号	吉野郡十津川村小原	五條	R8.6.26	6/2521:00頃 洗い出し土砂に車両が乗り上げ	なし	車両の移動完了 洗い出し土砂撤去作業継続 対応完了済み