

## 報道資料

令和8年6月29日


奈良県県土マネジメント部道路マネジメント課  
担当：浜本、上田  
TEL (0742) 27-7499 (直通)  
(内線 63831、63833)

### 県道東川河合線（上北山村小椽）の路肩決壊及び法面崩落 による通行止について

6月29日 吉野土木事務所の道路パトロールの際に、県道東川河合線（上北山村小椽）において、路肩決壊及び法面崩落を確認しました。

安全を確保するために時間を要することから、しばらくの間通行止とします。なお、今回の崩土による人的被害は確認されておらず、孤立集落も発生していません。

# 東川河合線(上北山村小椽)の位置図




現場写真  
(東川河合線 上北山村小椽 地内)

路肩決壊



法面崩落



6/29 撮影