

追加資料2 定期清掃実績（年度毎）

清掃箇所		年間回数
文化財修復・展示棟		
1	ビニール床シート（廊下等）	2
2	ビニール床シート（更衣室等）	2
3	タイルカーペット（会議室等）	2
4	石材（ロビー等）	2
5	ガラス	2
6	県資料室等（日常清掃掃除外部分）	2
芸術文化体験棟		
7	ビニール床シート（廊下等）	2
8	ビニール床シート（更衣室等）	2
9	タイルカーペット（事務室等）	2
10	タイル（廊下等）	2
11	ガラス	2
交流にぎわい棟		
12	ビニール床シート（廊下等）	12
13	ビニール床シート（更衣室等）	2
14	タイルカーペット（事務室等）	2
15	タイル（レストラン等）	6
16	ガラス	4
17	ガラス（吹き抜け部分）	1
情報発信棟		
18	ビニール床シート（倉庫等）	2
19	タイル	2
20	ガラス	4
その他		
21	建物外周	(※)
22	街灯・外壁	2
23	落ち葉清掃	(※)
24	側溝、排水桝清掃	1
25	サイン、柵、ベンチ清掃	(※)

※建物外周・落ち葉清掃・サイン、柵、ベンチ清掃については、定期的に巡回を実施し、都度対応。