

(様式)

施工体制確認調査（建設工事）の実施概要

令和7年11月26日
管 財 課

工事名（工事番号）：産業振興総合センター及び奈良労働会館トイレ改修工事
第R7-13号
調査を実施した業者名：有限会社共栄住設
住所：奈良県奈良市四条大路5-4-35

調査項目	調査内容
1. 入札価格の積算内訳	建築工事について、聞き取り調査の結果適切な説明があり、設計仕様に適合した工種、数量により積算されていることが確認できた。
2. 配置予定技術者の資格等	適切な技術者の配置を予定していることが確認できる。
3. 工程計画	聞き取り調査の結果、工種毎の手順が妥当で、指定した工期限内に完了できることが確認できる。
4. 品質確保体制（品質管理計画）	
5. 1 から 4 までの事情聴取した結果についての調査検討	設計仕様及び工事条件等に適合した施工体制が確認できる。
6. その他必要な事項	特に無し