

報 道 資 料

令和 8 年 1 0 月 3 0 日

奈良県県土マネジメント部道路マネジメント課

担当：小川、上田

TEL (0742) 27-7543 (直通)


(内線 63832、63833)

一般県道大保^{おおほ}邑^{おおじ}地線^{にう}（奈良市丹生町）路面下空洞確認による通行止について

10月29日夕方に、奈良土木事務所に通報があり、一般県道大保^{おおほ}邑^{おおじ}地線^{にう}（奈良市丹生町）において、路面下に空洞を確認しました。

安全を確保するために時間を要することから、しばらくの間通行止とします。なお、今回の空洞による人的被害は確認されておらず、孤立集落も発生していません。

おおぼおおじ 一般県道大保邑地線(奈良市丹生町)の路面下空洞の位置図
にう



現場写真
(一般県道大保邑地線 奈良市丹生町 地内)



10/30 撮影