

# 報道資料

平成21年10月9日  
奈良県 防災統括室  
担当：松本  
直通：27-7006  
内線：2272

## 台風18号による被害状況（第11報）

（10月9日 18：00発表）

※下線は変更箇所

### 1. 気象警報等の発令状況（奈良地方気象台発表）

10月8日（木）15：40現在

北西部	大雨・洪水注意報	解除
北東部	大雨・洪水注意報	解除
五條・北部吉野	大雨・洪水注意報	解除
南東部	大雨・洪水注意報	解除
南西部	大雨・洪水注意報	解除

### 2. 被害状況

○床上浸水 大淀町 1棟 1世帯  
黒滝村 1棟 1世帯  
天川村 2棟 2世帯

○床下浸水 田原本町 1棟 1世帯  
吉野町 15棟 15世帯  
東吉野村 1棟 1世帯  
下市町 1棟 1世帯  
大淀町 2棟 2世帯  
夫和郡山市 ~~2棟 2世帯~~ [誤報のため訂正]  
安堵町 1棟 1世帯  
河合町 1棟 1世帯  
高取町 1棟 1世帯  
黒滝村 3棟 3世帯

○その他浸水 東吉野村 1棟（倉庫）  
夫和郡山市 ~~1棟（倉庫）~~ [誤報のため訂正]

○家屋損壊 奈良市 1軒 王寺町 1軒 河合町 1軒 十津川村 1軒（屋根被害）  
御所市 1軒（軒下被害） 上牧町 1軒（壁面損傷）  
広陵町 1軒（一部破損） 天理市 1軒（屋根被害）

○非住家損壊 天理市 2軒（ガレージ、店舗）

○道路 奈良市 名阪国道 法面崩落 隣接駐車場の自動車4台が物損  
人的被害なし。  
土砂及び自動車は撤去済、法面は仮復旧済

北播尾町 土砂流入  
御所市 冠水1箇所、損壊1箇所（詳細不明）  
五條市 市道夜中線 崩土2箇所  
市道大津相谷線 上野公園付近 冠水  
県道勢井宗川野線 勢井地区内 崩土

市道大平大深線 崩土  
 明日香村 畑 法面一部崩落 1箇所  
 大淀町 道路被害 1箇所（詳細不明）  
 黒滝村 脇川 県道洞川市線 土砂流出 3箇所  
           村道 土砂流入 1箇所  
           槇尾 村道 土砂流入  
           中戸 零垣内 県道赤滝五條線 土砂流入 通行不可  
           上中戸垣内 村道 土砂流入  
 東吉野村 村道国樺小川線 小栗栖地内 崩土  
           小地内 土砂流出 6箇所  
           村道麦谷線 麦谷地内 崩土  
           村道伊豆尾萩原線 伊豆尾地内 崩土  
           県道小村木津線 木津川地内 土砂流出 3箇所  
           伊豆尾地内 冠水  
           県道大又小川線 挟土地内 冠水  
           旧国道166号 鷲家地内 崩土  
 安堵町 西名阪側道2号線（町道） 冠水  
 桜井市 箸中地内の市道 陥没  
 宇陀市 大宇陀区 宮奥 市道 崩土  
           上品 市道 崩土

※現在、道路冠水については、水は引いています。

- 橋りょう 村道国樺小川線 小地内 橋りょう流出
- 農林業関係 ※別添のとおり
- その他被害 御所市 崖くずれ 2箇所（詳細不明）  
                   天井川内部 一部崩落  
           宇陀市 榛原区 鳥見山 崩土  
                   玉立 路肩崩土  
                   高井 市道 崩土  
           五條市 崖くずれ 4箇所（詳細不明）  
           大淀町 崖くずれ 6箇所（うち1カ所H=80M、L=200M）  
           東吉野村 崖くずれ 11箇所（詳細不明）  
           東吉野村 文教施設 3カ所 土砂流入  
           安堵町 田3ha 冠水  
           広陵町 田畑31.8ha 冠水  
           大淀町 田 流出 2カ所

3. 避難の状況（10月9日 17:00現在）

- 避難指示 10月8日 3:40 大淀町 下湊 4世帯 9人  
           10月8日 10:15 大淀町 下湊 9世帯 26人（追加）
- 避難勧告 10月8日 3:45 桜井市 慈恩寺 4世帯（桜井市10月8日12:45解除）  
           10月8日 5:00 五條市 西吉野町 尼ヶ生、八ッ川、十日市、小古田、城戸  
                                   川岸、黒淵（五條市10月8日9:30解除）
- 避難準備情報 10月8日 3:45 桜井市 狛 岩坂 吉隠（桜井市10月8日12:45解除）
- 自主避難  
           全員帰宅

4. 道路状況 道路管理課（電話：0742-27-7499）

- 通行規制 ※別添のとおり

5. 交通状況

○鉄道

近鉄 大阪府・京都府・奈良県内は全線運転再開

J R 西日本 大和路線 王寺～奈良間 →運転再開 (10月8日 7:40)

6. ライフライン状況

○電気 (10月9日 16:00現在)

奈良市	総停電数	約 1, 870軒	(復旧済み)
五條市	総停電数	約 2, 400軒	(復旧済み)
生駒市	総停電数	約 1, 370軒	(復旧済み)
宇陀市	総停電数	約 1, 430軒	(復旧済み)
山添村	総停電数	約 710軒	(復旧済み)
生駒郡平群町	総停電数	約 1, 720軒	(復旧済み)
宇陀郡曾爾村	総停電数	約 1, 770軒	(復旧済み)
宇陀郡御杖村	総停電数	約 1, 900軒	(復旧済み)
吉野町	総停電数	約 1, 030軒	(復旧済み)
大淀町	総停電数	約 900軒	(復旧済み)
天川村	総停電数	約 50軒	(復旧済み)
野迫川村	総停電数	約 610軒	(復旧済み)
十津川村	総停電数	約 2, 480軒	(うち20軒未復旧)
下北山村	総停電数	約 1, 480軒	(復旧済み)
川上村	総停電数	約 120軒	(復旧済み)

○水道 (10月9日 17:00現在)

五條市	7戸断水 (復旧済み)
黒滝村	100戸断水 (復旧済み)

7. 文化財の状況

教育委員会文化財保存課 (電話: 0742-27-9866)

詳細は別紙のとおり

8. 県の体制

10月7日 (水)	16:47	風水害等災害警戒体制	1号警戒配備
	19:08	風水害等災害警戒体制	2号警戒配備
10月8日 (木)	18:00	風水害等災害警戒体制	2号警戒配備解除

9. 市町村の体制

10月7日 (水)	16:00	桜井市災害対策本部	設置 (8日12:50解散)
	16:30	宇陀市災害対策本部	設置 (8日14:00解散)
			[誤報のため訂正]
	19:30	吉野町災害対策本部	設置 (8日12:30解散)
	21:00	御所市災害対策本部	設置 (8日13:00解散)
	21:40	五條市災害対策本部	設置 (8日12:30解散)
	22:00	斑鳩町災害対策本部	設置 (8日12:20解散)
10月8日 (木)	1:15	河合町災害対策本部	設置 (8日14:00解散)
	2:30	黒滝村災害対策本部	設置 (8日17:15解散)
	3:34	大淀町災害対策本部	設置
	4:00	下市町災害対策本部	設置 (8日9:00解散)
	4:15	東吉野村災害対策本部	設置 (8日14:30解散)
	8:30	香芝市災害対策本部	設置 (8日11:30解散)

本日の報道発表はこれを以て最終とします。

平成21年10月の台風第18号による農林業関係の被害状況  
(10月9日15時現在)

農林畜産物等の被害については、農業振興事務所及び市町村と連携を図りながら、被害状況の把握に努めており、現時点においては下記のとおりです。

◎ 農林業関係の被害の状況

① 農作物 (単位 面積:ha、金額:千円)

農 作 物								合 計	
水 稻		果 樹		野 菜		花 き		面積	金額
面積	金額	面積	金額	面積	金額	面積	金額		
273.53	調査中	730.5	調査中	85.1	調査中	12.5	調査中	1,101.63	調査中

作物別内訳 (単位 面積:ha、金額:千円)

果 樹			野 菜			花 き		
種類	面積	金額	種 類	面積	金額	種類	面積	金額
柿	729.5	調査中	豆類	8.3	調査中	キク	12.5	調査中
ナシ	1.0	調査中	夏秋ナス	59.8	調査中			
			イチゴ	2.3	調査中			
			ホウレンソウ等	12.2	調査中			
			ハクサイ	1.0	調査中			
			冬キャベツ	1.5	調査中			

② 栽培施設被害

栽培施設	
箇所数	金額
44	調査中

③ 畜産関係被害 (単位 金額:千円)

畜産施設		畜産物		合 計	
件数	金額	件数	金額	件数	金額
5	調査中	1	調査中	6	調査中

④ 農地・農業用施設被害 (単位 金額:千円)

農 地 (田、畑等)		農業用施設 (農道、水路等)		合 計	
箇所数	金額	箇所数	金額	箇所数	金額
169	調査中	61	調査中	230	調査中

⑤ 林業被害 (単位 金額:千円)

森 林		林 地		林 道		林業関係施設		合 計	
箇所数	金額	箇所数	金額	路線数	金額	箇所数	金額	箇所数	金額
—		9	調査中	3	調査中	—		12	調査中

◎ 問い合わせ先

- 農林業全体 農林部総務室 吉田主幹 0742-27-7400
- 農作物・栽培施設被害 農業水産振興課 渡辺課長補佐 0742-27-7431
- 畜産関係被害 畜産課 藤井課長補佐 0742-27-7450
- 農地・農業用施設被害 耕地課 寺本課長補佐 0742-27-7463
- 林業被害 森林整備課 伊藤係長 0742-27-7473

道路の通行規制状況

平成21年10月9日

17時35分

道路管理者:奈良県 担当課:道路管理課  
(TEL:0742-27-7499/FAX:0742-27-5339)

状況	路線名	規制区間	延長	規制開始時間		規制解除時間		迂回路	備考	
				2009 10/8	1:10	2009 10/9	16:30			
解除	一般県道 大台大迫線	川上大字入之波～ 川上村大字大迫	11.5km	2009 10/8	1:10	2009 10/9	16:30	無	連続雨量110mmを超えたため 規制基準110mm 連続雨量110mm	1
継続	主要地方道 吉野町室生寺針線	吉野町河原屋～ 吉野町三茶屋	3.5km	2009 10/8	2:40	未 定		入野河原野 線	崩土のため	2
解除	国道369号	宇陀市榛原区高井地内 高井橋～ 新八滝橋	約1km	2009 10/8	4:15	2009 10/9	16:00	榛原菟田野 御杖線 宇陀市道 内牧菟田野 線	崩土のため 長さ20m 高さ5m 幅8m 規模40㎡ ※迂回路につき修正	3
継続(規 制区間・ 延長・規 制開始 時間の 変更)	主要地方道 御所香芝線(旧道)	御所市伏見～西佐味	1.5km	2009 10/8	10:30	未 定		無	崩土のため	4
継続	一般県道 才谷吉野山線	下市町才谷～ 吉野町吉野山	3.8km	2009 10/8	9:00	未 定		洞川下市線	路肩決壊及び路面下陥没のため 長さ10m 高さ8m 幅2.5m 規模30㎡	5
継続	一般県道 毛原切幡線	切幡～ 毛原	2km	2009 10/8	8:45	未 定		無	崩土のため 長さ20m	6
継続	主要地方道 大峰山公園線	天川村洞川(ゴロゴロ水採取場)～ 天川村洞川(終点)	1.0km	2009 10/8	8:00	未 定		無	路肩決壊のため 長さ25.0m	7
継続	主要地方道 勢井宗川野線	五條市西吉野町勢野勢井～ 五條市西吉野町宗川野	12.8km	2009 10/8	3:00	未 定		無	崩土のため 長さ15m+倒木 高さ0.6m 幅4.5m	8
継続	主要地方道 桜井明日香吉野線	吉野町左曾(町道分岐)～ 吉野町橋屋(吉野神宮停車場線)	1.0km	2009 10/8	15:00	未 定		無	路肩決壊のため 長さ8.0m 高さ5.0m 幅1.0m 規模10.0㎡	9
継続	主要地方道 洞川下市線	天川村大字洞川～ 黒滝村大字川戸	10.0km	2009 10/8	16:50	未 定		無	土砂流出(数カ所)のため	10
解除	国道425号	十津川村大野(村界)～ 十津川村小原(168号分岐)	15km	2009 10/8	17:10	2009 10/8	16:00	無	洗い出し・倒木等のため	11
解除	国道309号	天川村北角(行者還トンネル北坑口)～ 天川村川合(大峰山公園線分岐)	12.5Km	2009 10/9	14:00	2009 10/9	17:00	無	土砂流出(数カ所)のため	12

平成21年台風18号による文化財関係被害状況（平成21年10月9日15時現在）

市町村	文化財名称	被害状況	連絡時間	情報提供者	備考
明日香村	特史 キトラ古墳	墳丘の一部土砂崩れ	11:00	明日香村	
明日香村	特史 高松塚古墳	墳丘仮整備部分の表面仕上げ用土の一部崩落	11:00	明日香村	
奈良市	特史 平城宮跡	倒木、枝折れ多数	11:45	奈文研	
斑鳩町	重文 法隆寺西院東南隅子院築垣(北面)	築地塀の壁面の基部で中塗土仕上の表面が70cm角にわたり剥落(子院普門院表門の西約7mの北面壁)	9:30	法隆寺出張所	
斑鳩町	国宝 法隆寺五重塔	相輪の風鐸の「舌」(ゼツ・銅製鑄物)が1個落下しているのを発見	13:00	法隆寺出張所	
吉野町	重文 吉水神社書院	東側廊下と「玉座の間」の一部に雨漏り(屋根の谷部分の下方)	10:00	吉野町	
奈良市	県指定 元興寺極楽坊旧庫裏(小子房)	1階北面壁の漆喰上塗剥落・2階北面壁が下地荒壁から崩落	10:00	元興寺文化財研究所	
生駒市	重文 高山八幡宮本殿	本殿檜皮葺屋根の頂部の箱棟銅板包みの障泥板の銅板外れる	10:30	生駒市	
大和郡山市	重文 旧岩本家住宅	茅葺の棟飾りの一部破損	11:00	民俗博物館	
大和郡山市	県指定 旧松井家住宅	茅葺の棟飾りの一部破損	11:00	民俗博物館	
御所市	国史跡 巨勢山古墳群	史跡指定地内斜面地一部の土砂崩落	2009/10/9 9:30	御所市	

情報提供:文化財保存課